PROCEDIMIENTO PARA LIMPIEZA DE VITRALES EN ALTURA

Herramientas:

2 Cepillo de lechuguilla de 60
1 Vara de carrizo para sacudir
1 mts Franela.
1 Compresor de aire con manguera de 15 mts en adelante
1 Aspiradora industrial.
1 Extensión electrica 5 mts en
1 Vara de aluminio de 9 mts
2 Cubre boca

Inicio

Paso

1.- Seleccionar el onden de limpieza, se debe de tomar en cuenta la direccion del aire para evitar retrabajos.
2.- Ponerse los equipos de protección como cubre voca.
3.- Con el cepillo de lechuguilla empezar a tallar las zonas donde mas polvo se vea.
4.- Ya terminada de tallar toda vitral, tomar la vara de aluminio y acomodar desde la punta hasta el mango la maguera del compresor, esta debe de tener una boquilla en la punta para que el aire salga con mas presión.
5.- Empezar a retirar el polvo con el aire y tratar de aumularlo en un solo lugar.
6.- Una vez terminado de acumular los residuos utilizar la aspiradora para retirar el polvo acumulado.
7.- Si se quedan manchas en vitral, utilizar la una franela humeda y colocarla en la punta de la vara de aluminio y tallar el área afectada.
8.- Si no se obtiene el resultado deseado repirt pasos desde el paso 2.

Fin del procedimiento